



# Vehicle Identification Card

VIN : VF644ACA000004964

Data : 10/01/2024

Pagina : 4/9

Vehicle ID : J44C2 4280

Marketing type : 44C2015

Importatore : 1830

N. di registrazione : CD519VY

Modello : MIDLUM

Nazione d'impiego : ITA

Data Consegna : 24/07/2003

Data di assemblaggio : 11/12/2002

Numero d'Ordine : 2939600

Particolare N.	Descrizione	N. Serie	Fornitore
5010557048	POMPE HYD 16, HYDRA	2323	HPI
5010564101	CALCULATEU VECU E	157	SIEMENS
5010564481	AFFICHEUR KM+RADIO	80214961	SAGEM
5010577277	TACHY E J 2 24	768603	SIEMENS
5600463569	BOITE DE VITESSES	K2ELM00229	EATON
5600584566	E 62 AD DG	85ES500398	RENAULT VI
5600637680	P1120SLB PN 14X41 SB	85PT159757	RENAULT VI
5600655642	DCI 6 AC J01 2150	83MO551789	RENAULT VI

Simbolo	Descrizione
05001	SENZA BARRA PORTA ABITI
05403	PULEGGIA MOTORE TRIPLA GOLA
05501	ELETTROLITO NORMALE
06401	SENZA BULLONERIA PER ALLESTITORI
09802	UTILIZZO STRADALE
10031	14 TONNELLATE
10101	MOTRICE ISOLATA
10201	TIPO 4x2
103AY	PASSO 4,550
10431	SENZA MONOGRAMMA RENAULT
10701	LONGHERONI NORMALI
10920	SENZA TRAVERSA POST.
11035	LIMITE TECN MAX ANT. 4480 KG
11232	LIMITE TECN MAX POST. 8480 KG
11901	SENZA PRED. "CLIMI RIGIDI"
12047	MOTORE MIDR 06.02.26.
12213	POTENZA 195 kW - 265 cv
12305	NORME ANTIRUMORE 80dB (CEE)
12915	CEE EURO 3 COMMON RAIL
13103	NORMATIVA EURO 3
13701	ISOLAMENTO CABINA STANDARD
13801	SENZA SERPENTINA DI RISCALDAMENTO

Le informazioni contenute su questa scheda sono date a titolo indicativo e non "legano" il costruttore.

Vehicle ID : J44C2 4280	Marketing type : 44C2015	Importatore : 1830
N. di registrazione : CD519VY	Modello : MIDLUM	Nazione d'impiego : ITA
Data Consegna : 24/07/2003	Data di assemblaggio : 11/12/2002	Numero d'Ordine : 2939600

Simbolo	Descrizione
13908	PROCESS CABINA M800
14102	EURO 3 (FASE 1)
150EC	CAMBIO EATON FS 6406 A
152AH	PONTE P 1120 SLB
15501	SENZA EQUIP. SUPPLEMENTARI
16102	TACHIMETRO IN KM/H
168CG	ASSALE E62 AD
17111	CABINE GLOBAL 2 METRI
17201	TELAIO SENZA EQUIPAGGIAMENTO
17501	SENZA SENSORI SUPPL
17702	FAISC. INJEC. STANDA
18102	CON PREDISP. INTERFACCIA CARROZZ.
19302	ELETTRONICA TELAIO VERSIONE 5
20101	VERSIONE NORMALE
20292	SENZA PREDISPOSIZIONE TELAIO
20304	SBALZO POST. STANDARD
20512	FRENI A DISCO 19,5 EURO
20702	SOSP. ANT. PARABOLICA
20804	SOSP. POST. PNEUMATICA
21501	GUIDA A SINISTRA
21606	CARROZZABILE FUORI TUTTO 2550
21802	CIRCOLAZIONE A DESTRA
22703	SOSPENSIONE MOTORE SU 4 PUNTI
22801	SENZA PAM (PRESA DI FORZA POST. MOT
22999	PRED. INFOMAX
23502	TENSIONE 24 VOLTS
24101	SENZA INDICATORE TEMP. ESTERNA
24208	A.B.S. TIPO D
25530	FRIZIONE 395 SPINTA
25801	SENZA PdF AL CAMBIO
26901	SENZA RALLENTATORE ELETTRICO
27103	2 PORTE STANDARD

Le informazioni contenute su questa scheda sono date a titolo indicativo e non "legano" il costruttore.



# Vehicle Identification Card

VIN : VF644ACA000004964

Data : 10/01/2024

Pagina : 6/9

Vehicle ID : J44C2 4280	Marketing type : 44C2015	Importatore : 1830
N. di registrazione : CD519VY	Modello : MIDLUM	Nazione d'impiego : ITA
Data Consegna : 24/07/2003	Data di assemblaggio : 11/12/2002	Numero d'Ordine : 2939600

Simbolo	Descrizione
27508	SOSP. CABINA 2 PUNTI
27601	SENZA DEFLETTORRE SUL TETTO
28501	STRUTTURA CABINA ECE29
30001	SENZA REGOLAZ - SENZA COC
30403	VASE DIM.24 SIMPLE
31504	PIANTONE STERZO TRASLABILE MEC.
31603	RAFFREDDAMENTO LIVELLO 1
32111	STARTER AVVIAMENTO A FREDDO
32303	SCARICO LATERALE USCITA ESTERNA
32601	SENZA SCAMBIATORE
32827	SERB. GO 200L PLASTICA
33109	COMPRESSORE K MONOCIL. 150 cm3
33615	ALTERNATORE 60 A
33804	BATTERIE 140Ah
34001	EQ. ELETTRICO NORMALE
34202	PORTAOGGETTI INFERIORE
34602	PORTAOGGETTI AMOVIBILE
34902	CRUISE CONTROL
35103	COMANDO DEL CAMBIO STANDARD
35901	SENZA AIR-BAG
36401	SANS REDUCTION
36531	TRANSM.180XS
37402	RIBALTAMENTO CAB. MARTINETTO IDR.
37802	CHIUSURA MANUALE DELLE PORTE
39002	CON COMANDO VARIAZ. ALTEZZA
39102	ILLUMINAZIONE SALITA
39301	SENZA PARACANGURI
39806	ANTIUVVIAMENTO SENZA ALLARME
41801	SENZA PREFILTRO GASOLIO
42101	SENZA RISCALDATORE GASOLIO
42801	SENZA SERBATOIO SUPPL.
44503	FRENI A DISCO

Le informazioni contenute su questa scheda sono date a titolo indicativo e non "legano" il costruttore.



# Vehicle Identification Card

VIN : VF644ACA000004964

Data : 10/01/2024

Pagina : 7/9

Vehicle ID : J44C2 4280	Marketing type : 44C2015	Importatore : 1830
N. di registrazione : CD519VY	Modello : MIDLUM	Nazione d'impiego : ITA
Data Consegna : 24/07/2003	Data di assemblaggio : 11/12/2002	Numero d'Ordine : 2939600

Simbolo	Descrizione
44700	SENZA COMANDO MINIMO
46801	SENZA TRAVERSA DI SUPPORTO TETTO
47102	CHIAVE A COMBINAZIONE NUMERICA
48907	SOTTOPARAURTI SENZA FARI SUPPL.
50004	PARASPRUZZI C.E.E.
50308	B. ANTINCASTRO POST. + LUCI INTEGR.
50701	SENZA CARENATURE LATERALI
51610	SENZA PROTEZIONE RADIATORE
51701	SENZA BARRA DI ANCORAGGIO
52302	RALLENTATORE SULLO SCARICO
53901	SENZA LUCI DIURNE
542AE	TACHIGRAFO ANALOGICO 2 CONDUCENTE
56470	COPPIA 14x41
56701	SENZA PROTEZIONE ANTINCASTRO ANT.
57402	AERATORE TETTO MANUALE
57560	SEDILE C. PNEU."RECU 400"+CINT.SIC
57662	SEDILE P. RELAX TRASLABILE
57702	1 CUCCETTA
58601	SENZA TENDINA
58902	TRIANGOLO DI SEGNALAZIONE
59062	245/70 R 19,5
59323	CERCHI IN ACCIAIO
59801	SENZA RADIOTELEFONO
59919	ORGANI GRIGI (03650)
60019	TELAIO GRIGIO (03650)
60101	SENZA LIMITATORE DI VELOCITÀ REGOLA
60201	SENZA GANCIO
60304	1 DISPOSITIVO DI TRAINO ANT. 1 OCCH
60911	SENZA CONNESSIONE ABS PER RIMORCHIO
61602	LIQUIDO DI RAFFREDDAMENTO -25°
62610	CLIMATIZZAZIONE
62704	VIROLE MOTEUR D=620

Le informazioni contenute su questa scheda sono date a titolo indicativo e non "legano" il costruttore.



# Vehicle Identification Card

VIN : VF644ACA000004964

Data : 10/01/2024

Pagina : 8/9

Vehicle ID : J44C2 4280	Marketing type : 44C2015	Importatore : 1830
N. di registrazione : CD519VY	Modello : MIDLUM	Nazione d'impiego : ITA
Data Consegna : 24/07/2003	Data di assemblaggio : 11/12/2002	Numero d'Ordine : 2939600

Simbolo	Descrizione
63608	ALTERNATORE MITSUBISHI
63801	SENZA STACCABATTERIE
64101	SENZA CICALINO DI RETROMARCIA
64201	SENZA CONTAORE
64827	RADIO CASSETTE
66001	SENZA PRED. C.B.
66201	SENZA BLOCCAGGIO DIFFERENZIALE
670KP	BIANCO GLACIER (00389)
67405	SENZA PRED. PIASTRA PORTAUTENSILI
68001	SENZA RISCALDATORE AUTONOMO
68201	SENZA BRACCIOLO
70503	PRESA ARIA SOTTO PIANALE
71502	BLOCCASTERZO
73412	SENZA PULEGGIA SUPPLEMENTARE
73703	ALZACRISTALLI ELETTRICO
73802	LUCI LATERALI
74103	TROMBE ELETTRICHE
74225	CONTAGIRI MOTORE
74319	INDICATORE LIVELLO E PRESSIONE OLIO
74702	1 MANOMETRO ARIA AD UN INDICATORE
77201	SENZA ESTINTORE
77701	SENZA PORTAOGGETTI
79102	VERNICIATURA CERCHI GRIGIA
80505	ESSICCATORE ARIA MONOCORPO
80600	SENZA PRESA RIMORCHIO
80901	SENZA PRESA CRUSCOTTO
81401	SENZA POST-TRATTAMENTO
81915	RUOTA DI SCORTA SFUSA CON CRIC
82306	MONTAGGIO SILENZIATORE SX (LONGIT.)
83401	SENZA ANTEVISORE
83501	SENZA CORRETTORE ASSETTO FARI
83601	SENZA LAMPADE PORT. ARANC. IN CAB.

Le informazioni contenute su questa scheda sono date a titolo indicativo e non "legano" il costruttore.



# Vehicle Identification Card

VIN : VF644ACA000004964

Data : 10/01/2024

Pagina : 9/9

Vehicle ID : J44C2 4280

Marketing type : 44C2015

Importatore : 1830

N. di registrazione : CD519VY

Modello : MIDLUM

Nazione d'impiego : ITA

Data Consegna : 24/07/2003

Data di assemblaggio : 11/12/2002

Numero d'Ordine : 2939600

Simbolo	Descrizione
83705	RETROVISORI ELETTR. RISCALDATI
83901	SENZA LAVA FARI
84202	RETROVISORE ACCOSTAMENTO
84401	SENZA FARI ROTANTI
84802	RETROVISORE GRANDANGOLO
85104	CUVE SUSP.PNEUMAT.
85706	MANUALE ITALIANO
87101	SENZA VISIERA PARASOLE
87322	PARABREZZA STRATIFICATO AZZURRATO
88001	SENZA PROTEZIONE FARI
88301	SENZA TAVOLINO POST.
88802	RIVESTIMENTO CABINA STANDARD
89912	COPRIMOZZI IN PLASTICA
90052	MTT 11,5 T
90102	CON PRESA DI PRESSIONE
90401	FILTRO ARIA NORMALE
90569	MTC 15 T
91601	SENZA PROTEZIONI TELAIO
91703	2 CUNEI RUOTE
91907	TAPPO SERBATOIO CON CHIAVE
92604	SCAMBIATORE A PIASTRA
93001	SANS VIDANGE HUILE
93601	SENZA IMMATRICOLAZIONE
97010	SANS PROTECTION
97105	VERNICE POLIESTERE
97211	TINTA DI BASE
97301	SENZA VETRI LAT. POST. DOPPIA CAB.
97501	SENZA VETRI POST.
98202	ATTREZZATURA DI BORDO STANDARD
987UX	M. 245/70 R19,5 XZE2+/XDE2+

Le informazioni contenute su questa scheda sono date a titolo indicativo e non "legano" il costruttore.